

Landeshauptstadt Stuttgart

Branddirektion

Abteilung Technik

## Raumprogramm

### Feuerwehrhaus Zazenhausen

**Planungsgrundlagen:**

DIN 14092-1: Feuerwehrhäuser

GUV-V C53: Unfallverhütungsvorschrift Feuerwehren

DGUV Information 205-008: Sicherheit im Feuerwehrhaus

ASR A4.1: Sanitärräume

lfd. Nr.	Nutzung	Mindestfläche gemäß DIN 14092-1 [ m <sup>2</sup> ]	zusätzlich erforderliche Fläche [ m <sup>2</sup> ]	Bemerkungen
<b>1</b>	<b>Fahrzeughalle</b>			
1.2	Fahrzeughalle mit 4 Stellplätzen Größe 2	je 4,5m x 12,5m = 225m <sup>2</sup>	-	im Bestand vorhanden 224m <sup>2</sup> beheizt: min. +7°C, als Waschhalle vorübergehend +15° C
<b>2</b>	<b>Räume für Einsatz- und Übungsabwicklung</b>			ebenerdige Anbindung an die Fahrzeughalle
2.1	PSA-Ablage und Umkleideraum (Einsatzabteilung + Jugendfeuerwehr + Perspektive, ohne Kinderfeuerwehr)			- getrennt nach Geschlechtern - ausreichend belüftet - beheizt: min. +22°C
2.1.1	weibliche Einsatzkräfte (4+6+5 = 15)	18	18	min. 1,2m <sup>2</sup> /Mitglied der Einsatz- und Jugendabteilung
2.1.2	männliche Einsatzkräfte (49+15+5 = 69)	83	83	min. 1,2m <sup>2</sup> /Mitglied der Einsatz- und Jugendabteilung (30 / 15)
2.2	Sanitärräume: WC-Anlagen, Waschen/Duschen			- getrennt nach Geschlechtern - ausreichend belüftet - beheizt: min. +24°C
2.2.1	weibliche Einsatzkräfte	-	gem. ASR	2 WC, 1 WB, 2 Duschen
2.2.2	männliche Einsatzkräfte	-	gem. ASR	2 WC, 3 Urinal, 2 WB, 3 Duschen
2.3	Trocknungsraum	6	6	dient der Trocknung der, aus dem Einsatz kommenden, nassen Einsatzkleidung
2.4	Funkraum	12	-	Bedarf vorhanden, kann aber im Bestand mit Büro AK kombiniert werden
<b>3</b>	<b>Räume für Ausbildung, Aufenthalt und Verwaltung</b>			
3.1	Schulungsraum	87	-	Empfehlung: 1,5m <sup>2</sup> je FwA (58) Bestand: (67,3m <sup>2</sup> ) ausreichend
3.2	Jugendraum	80	-	Empfehlung: 2m <sup>2</sup> je FwA (40) Bestand: (56m <sup>2</sup> ) ausreichend
3.3	Küche	8	-	Bestand (13,8m <sup>2</sup> ) ausreichend

3.4	Lehrmittelraum	6	6	aktuell im JF-Raum / Büro
3.5	Erste Hilfe / Ruheraum / Lagebesprechung		-	Bedarf vorhanden, kann aber im Bestand mit Büro AK kombiniert werden
3.6	Bereitschaftsraum / Aufenthaltsraum	15	-	Bedarf vorhanden, kann aber im Bestand mit Schulungsraum kombiniert werden
3.7	Verwaltung / Büro Abteilungskommandant	15	-	Bestand (14m <sup>2</sup> ) ausreichend
<b>4</b>	<b>Werkstätten / Lagerräume</b>			
4.1	allgemeine Werkstatt	12	12	Bedarf vorhanden, kann evtl. in der Fahrzeughalle realisiert werden
4.2	allgemeines Lager	12	12	Bedarf vorhanden, kann evtl. in der Fahrzeughalle realisiert werden
<b>5</b>	<b>Sonstige Flächen</b>			
5.1	Hausanschlussraum	nach Erfordernis	-	gemeinsam mit Schule
5.2	Heizungsraum	nach Erfordernis	-	gemeinsam mit Schule
5.3	Putzmittelraum	4	4	
5.4	Notstromversorgung	nach Erfordernis	-	gemeinsam mit Schule
<b>6</b>	<b>Flächen der Außenanlagen</b>			
6.1	Stauraum vor den Toren	-	-	muss mindestens der, hinter dem Tor liegenden, Stellplatzfläche entsprechen. Die Schleppkurven sind zu beachten
6.2	Parkflächen	26 Stellplätze	-	Bedarf vorhanden, am Standort nicht realisierbar
6.3	PKW-Zufahrt	-	-	
6.4	Zuwegung	-	zu beachten	
6.5	Fläche für Reststoffe	-	-	kein Bedarf
6.6	Zwischenlager	-	-	kein Bedarf
6.7	Übungsfläche	250	-	Bedarf vorhanden, am Standort nicht realisierbar

**Fehlbedarf: 141 m<sup>2</sup>**

**zzgl. Sanitärräume gemäß ASR**